
CONEXIONADO Meteo-Stati
CON DOS-STAMP
MAYO 26 DE 2001
KBD 4X
LCD 2X20
IDC 20
5X
20X
NRG_PULSE_OUT
+5
METEO
FRONT END BOARD
PT100-1
PT100-2
HyCal Hum Sensor
MPX 4115A Barometer
PV REG
-PV
+PV
-BAT
+BAT
DISIPADOR
PV PANEL
+12V
0V
12V BATT-GEL
DS1AUX
IDC50
IDC26
IDC40
IDC34
IDC 20
IDC 10
PCH_IN
PBL_IN (KBD)
PBH_IN
RES+KS
FLAT 10X
COM1
FLAT 10X
COM2
82C55
EXP
DOS STAMP
AM80188ES
FACE DOWN
PIN 1
F_IN
AN0-3
AN4-7
8X
X2
+15 -15
+5 0V
ON/OFF
PWRSUPP
CN4M
V_SENSE
HD2
LO_BAT
-5 0
0 +5
-15 0 +15
PWR_IN
PWR_LED
CN4M
ON/OFF CONTROL
PWR
LED
PB2
PB1
KICKSTART
RESET
TRABAJO:
FECHA/ REVISION:
L&R INGENIERIA - www.lyr-ing.com